


SEGUMI SG - 1,SG - 2,SG - 3 .

Segums SG-1

Zālājs RSM 7.1.1 vai analogi

Planēta melnzeme

Esošā grunts




Segums SG-2

Betona bruģakmens 50 mm

Cementa/smilšu maisījums 10 mm

Blīvēta rupja smilts 80 mm

Esošā grunts




Segums SG-3

Blīvēta rupja grants 150 mm

Ģeotekstils

Esošā grunts




Piezīmes:

Lapu skat.kopā ar lapām GP-1 ,GP - 2 ;

i – krituma virziens ;

Labiekārtojuma detalizēti risinājumi precizējami autoruzraudzības kārtībā .

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------|-------------|--|-------|--|
| BP.vad. | E.Dreimane | | 12.2011 | PASŪTĪTĀJS: | Valkas novada dome | | |
| BP.daļas vad. | E.Vilnis | | 12.2011 | OBJEKTS: | Kultūras nama un pagasta mājas rekonstrukcija, 1. kārtā | | |
| Arhitekts | E.Eltermanis | | 12.2011 | | | | |
| <div></div> <div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div> | | | | ADRESE: | "Dālderī", Vijciems, Vijciema pag. | | |
| | | | | RASĒJUMS: | Segumi SG - 1 ,SG - 2 ,SG - 3. | | |
| | | | | STADIJA: | MĒROGS: | LAPA: | |
| | 1:10 | GP-3 | | | | | |